

Hinweis für den Verarbeiter

Arbeitsschutz-Maßnahmen bei der Verarbeitung von Epoxidharzen



Zum Schutz der Hände sind grundsätzlich **Schutzhandschuhe** zu benutzen. Bei der Handhabung der Schutzhandschuhe ist ein direkter Kontakt mit dem Material zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere das saubere Ausziehen der Handschuhe.

Beim Wiederanziehen ist unbedingt jeglicher Kontakt zur Oberfläche von verunreinigten Handschuhen auszuschließen.



Zum Schutz des gesamten Körpers ist mit **geschlossener Kleidung** zu arbeiten. Dies gilt bei jeder Witterung. Dazu gehören geschlossene Schuhe und lange Ärmel bis zu den Handschuhen.



Zum Schutz der Augen sind stets dicht schließende **Schutzbrillen** zu tragen.